


ЕС 04, 10, 25

Технический паспорт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Водонепроницаемой кабельной муфты



Для кабелей диаметром (Ø) 4x1,5 - 4x 2,5 - 4x4

А – Разделите две половины пластиковой формы и уложите каждый конец кабеля как показано на рисунке 1.

В – Соедините каждый провод, аккуратно изолируя каждый, используя клеммную группу с изолятором. Как показано на рис.№1. Клеммную группу необходимо обжать специальным зажимом или плоскогубцами.

С – Соедините две половины пластиковой формы.

Д – Разместите клейкую ленту на каждом конце, чтобы сделать их герметичными.

Е – Заполните набор деталей смолой (Рис.6), смешанной следующим образом:

Смешайте две жидкости как показано на рисунках 3, 4. С момента смешивания должно пройти не более 10 мин.

Внимание, монтаж должен происходить при температуре окружающего воздуха не менее +15°C, не более +30°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Раздражает глаза и кожу. Избегать попадания в глаза и на кожу. Применяйте защитные перчатки и предохраняйте лицо очками. Избегайте длительного воздействия паров на органы дыхания. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. После попадания на кожу, необходимо смыть водой с мылом. Используйте рабочую одежду. Держите подальше от детей. Температура хранения: от 15°C до 45°C.

